

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
460000, Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Гая,21, тел. 77-90-79, факс 79-07-51, E-mail: ugps@mail.esoo.ru
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТАШЛИНСКОМУ И ИЛЕКСКОМУ РАЙОНАМ**
ул. Хлебная, д. 15, с.Ташла, 461170; пер. Дёповский,3, с. Илек,461350
Телефон:(35347) 2-28-30 Факс 2-13-66(35337) 2-35-30 факс 2-35-52
ogpn-tashla@mail.ru; ondilek@mail.ru

Предписание № 75/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
Кинделинская средняя общеобразовательная школа

Во исполнение распоряжения № 75 от 21.06.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому и Илекскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитана внутренней службы Д.А. Краденова, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 06 по 23 июля 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Ташлинского и Илекского районов, инспектором ОНД и ПР по Ташлинскому и Илекскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области старшим лейтенантом внутренней службы Шукеновым Ерланом Жумагалеевичем, муниципального бюджетного образовательного учреждения Кинделинская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с.Кинделя, ул.Советская, 1, совместно с директором МБОУ Кинделинская СОШ Карпушкиным Дмитрием Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы				
1.	План эвакуации людей при пожаре выполнен не в соответствии с ГОСТ	ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 ППР в РФ п. 5	01.11.2021	
2.	Пол на путях эвакуации 2-го этажа здания (общий коридор в здании) отделан горючими материалами (деревянные доски), с более высокой	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 28	01.06.2022	

	пожарной опасностью, чем: Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности – КМ2)			
3.	Подъезд пожарных автомобилей к зданию школы не обеспечен со всех сторон.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 90; СП 4.13130 п. 8.1	01.06.2022	
4.	Лестницы, ведущие наружу, не оборудованы ограждениями с перилами (поручнями)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 1.13130 п. 4.3.5	01.06.2022	
5.	Ширина марша восточной лестничной клетки в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 0,97 м.).	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.2.20 СП1.13130	01.06.2022	
6.	Ширина промежуточной площадки в восточной лестничной клетке в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 1,02 м.)	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.4.2 СП1.13130	01.06.2022	
7.	Устройства для открывания окон расположены более 1,7 м от уровня площадки лестничной клетке (в восточной и западной лестничных клетках) (фактически составляет 3,0 м.)	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.4.16 СП.2.13130	01.06.2022	
8.	Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.2.24 СП1.13130, п. 14 ППР в РФ	01.06.2022	
9.	Ширина марша западной лестничной клетки в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 0,97 м.).	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.2.20 СП1.13130	01.06.2022	
10.	Люк на чердак из лестничной клетки имеет предел огнестойкости менее нормативного и размеры менее 0,6 x 0,8 м.	ст.4, ст.6, ст.89 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ; СП 4.13130 п.7.7	01.06.2022	
11.	Несущая конструкция марша восточной и западной лестниц выполнена менее R60	ст.4, ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ; СП 2.13130 п.5.2.1	01.06.2022	
12.	Ширина площадки на 1 этаже в западной лестничной клетке в свету составляет менее 1,2 м.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-	01.06.2022	

	(фактически составляет 1,0 м.)	ФЗ, п. 4.4.2 СП1.13130		
13.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (западная лестничная клетка) непосредственно наружу в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,8 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
14.	Ширина эвакуационного выхода из западной лестничной клетки в тамбур в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,78 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
15.	Дверь открывания в кабинете ОБЖ выполнено не по направлению.	п/п Д п. 27 ППР в РФ	01.11.2021	
16.	Допущено устройство перегородок из материалов с классом пожарной опасности не менее К1 (малопожароопасные) (перегородка расположена в коридоре на 1-м этаже, выполнена из дерева и листов ДВП).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 87, таблица 22, СП 2.13130 п.6.7.1 таблица 6.10	01.06.2022	
17.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (напротив помещения мастерских) непосредственно наружу в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,75 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
18.	Высота эвакуационного выхода из коридора (напротив помещения мастерских) непосредственно наружу в свету составляет менее 1,9 м. (фактически - 1,79 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
19.	Отсутствует акт проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц	п/п б п. 17 ППР в РФ	01.11.2021	
20.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (напротив центрального входа) непосредственно наружу в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 1,07 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
21.	Здание школы и интерната учреждения не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.	ст.62, 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.п.4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ	01.06.2022	
Здание интерната				
22.	На здание отсутствует декларация пожарной безопасности.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ	01.11.2021	
23.	План эвакуации людей при	ППР в РФ п. 5; ГОСТ	01.11.2021	

	пожаре выполнен не в соответствии с ГОСТ.	Р 12.2.143 – 2009		
24.	Аккумуляторная батарея не обеспечивает бесперебойное питание приборов автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течении 24 часов, в тревожном режиме 1 час.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 54; п.5.13 СП 5.13130	01.11.2021	
25.	Пол на путях эвакуации 1-го этажа здания (общий коридор в здании) отделан горючими материалами (линолеум), с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности – КМ2).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 28	01.06.2022	
26.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (восточное крыло) непосредственно наружу в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,78 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
27.	Ширина эвакуационного выхода из коридора в тамбур (восточное крыло) в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,79 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
28.	Внутренние лестницы в северной и южной стороне здания не отделены от примыкающих к ним коридорам и помещениям дверьми, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах на 1-ом и 2-ом этажах.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; п/п г п. 5.4.16 СП2.13130	01.06.2022	
29.	Ширина марша восточной и западной лестничных клеток в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 1,14 м. и 1,11 м.).	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.2.20 СП1.13130	01.06.2022	
30.	Несущая конструкция марша восточной и западной лестниц выполнена менее R60.	ст.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; СП 2.13130 п.5.2.1	01.06.2022	
31.	Отсутствуют устройства для открывания окон в восточной и западной лестничных клеток.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.4.16 СП.2.13130	01.06.2022	
32.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (западное крыло) непосредственно наружу в свету	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89;	01.06.2022	

	составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,80 м.).	СП 1.13130 п. 4.2.19		
33.	Ширина эвакуационного выхода из коридора в тамбур (западное крыло) в свету составляет менее 1,2 м. (фактически - 0,85 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.2.19	01.06.2022	
34.	Пол на путях эвакуации 2-го этажа здания (общий коридор в здании) отделан горючими материалами (деревянные доски), с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности – КМ2).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 28	01.06.2022	
35.	Потолок на путях эвакуации 2-го этажа здания (общий коридор в здании) отделан горючими материалами (деревянные доски), с более высокой пожарной опасностью, чем класс пожарной опасности – КМ1.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 28	01.06.2022	
36.	Пол в помещении обеденного зала отделан горючими материалами (деревянные доски), с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности – КМ2).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 28	01.06.2022	
37.	Лестница, ведущая наружу, не оборудована ограждениями с перилами (поручнями).	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 1.13130 п. 4.3.5	01.06.2022	
38.	Допущено превышение площади этажа в пределах пожарного отсека зданий и допустимой высоты здания (фактически здание интерната V степени огнестойкости).	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 2.13130 п.6.7.1 таблица 6.10	01.06.2022	
39.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР
по Ташлинскому и Илекскому районам
старший лейтенант внутренней службы

"23" июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор
(должность)

"23" июля 2021



[Signature]
(подпись)

[Signature]

Е.Ж. Шукенов

Корниченко Д.В.
(фамилия, инициалы)