



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Кинделинская СОШ

Д.В.Карпушкин

27 января 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Кинделинская средняя общеобразовательная школа

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес

объекта: **461194, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1**

1.3.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1202,4** кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **да, 20494 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1963г.**, последнего капитального ремонта: **2013 замена окон на пластиковые, система отопления, ремонт полов в коридоре.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно*, капитального: **не установлена.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинского района Оренбургской области, МБОУ Кинделинская СОШ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : **461194, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):

Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **461170 Оренбургская область, Ташлинский район с. Ташла, ул. Довженко 36.**

Телефон – **8(35347) 2-13-07**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **передвигающиеся на креслах-колясках, опрно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, не имеется.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **280 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других мало мобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **школьный автобус – 80 м., маршрутных автобусов нет.**

3.2.2 время движения (пешком): **10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет,**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* :**нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* :**нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: ДП-В

- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. На пути следования к объекту швы бетонных плит более 0,15 м. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп

населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)_
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)_
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)_
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)_
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)_

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ *(наименование сайта, портала)*: **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты

(информации об объекте) от «27» января 2017 г.,

2. Акта

обследования объекта: № акта 1 от «27» января 2017 г.

3. Решения Комиссии от «27» января 2017 г.

В составе:

Директора МБОУ Кинделинская СОШ Карпушкина Д.В.;

Заместителя директора по учебной части Казаковой С.М.;

Заместителя директора по ГПВ: Карпушкиной Г.В.

Завхоза: Шляпин И.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Кинделинская СОШ

Д.В.Карпушкин

27 января 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 461194, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1202,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 20494 кв.м.

1.5. Год постройки здания 1963г., последнего капитального ремонта: 2013 частично замена окон на пластиковые, система отопления, ремонт полов в коридоре.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2017г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинского района Оренбургской области, МБОУ Кинделинская СОШ

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 461194, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

:
1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная.**

1.12. Вышестоящая организация (наименование):

Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **461170 Оренбургская область, Ташлинский район с. Ташла, ул. Довженко 36.**
Телефон – **8(35347) 2-13-07**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **передвигающиеся на креслах-колясках, опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **280 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **школьный автобус – 80 м., маршрутных автобусов нет.**

3.2.2 время движения (пешком): **10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет :нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет :нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано.

Директор МБОУ Кинделинская СОШ _____ Д.В.Карпушкин 8 (35347) 2-99-35, 89228691555

(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя)





УТВЕРЖДАЮ:

Для
Директор МБОУ Кинделинская СОШ

Д.В.Карпушкин

20 января 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 461194, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1202,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 20494 кв.м.

1.5. Год постройки здания 1963г., последнего капитального ремонта: 2013 (частично замена окон на пластиковые), 2013 (система отопления), ремонт полов в коридоре.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2017г.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинского района Оренбургской области, МБОУ Кинделинская СОШ

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 461194, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ (художественно – эстетической, физкультурно – спортивной, социально – педагогической, эколого – биологической, военно – патриотической направленности);

Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- присмотр и уход за детьми;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ;

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус; маршрутных автобусов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса **80 м**

3.2.2. время движения (пешком): **2 - 3 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2018 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объёме.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. **согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.3. **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА**

на сайте **МБОУ Кинделинская СОШ**

5. Особые отметки

Руководитель:

Директор МБОУ Кинделинская СОШ

Д.В.Карпушкин

Заместитель директора по УВР

Казакова С.М.

Заместитель директора по ГПВ

Карпушкина Г.В.

Завхоз

Шляпин И.А.



Handwritten signatures in blue ink:
 Д.В. Карпушкин
 Казакова С.М.
 Карпушкина Г.В.
 Шляпин И.А.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа; Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	есть	нет перил ограждения	К, О, С	устройство перил ограждения	текущий ремонт

1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа; Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Наименование объекта, адрес:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	-	нет	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	2	-	отсутствуют	К, О	установить фиксаторы	текущий ремонт

					фиксаторы		двери в положении открыто/закрыто	
2.5.	Тамбур	есть	3	-	перепад высоты 15 см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1,2,3	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа; Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	4	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	5	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветные полосы на ступенях	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт

					на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил		марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-
--	-------------------------	---	---	---	---	------------	--	---

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4,5	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа; Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 11,12,13,14 15,16,17,18, 19,20,21,22	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 11,12,13,14 15,16,17,18, 19,20,21,22	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **I. Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. **I. Результаты обследования:**4. **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **_-**

I. Результаты обследования:

1. 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа; Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	13		имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским	К, С, О, Г	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппаратль) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

					пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.		кнопкой вызова	
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-		замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа; Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-	визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	С, Г, О, К	-	-

6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Содержание

1.Паспорт доступности.....	2
2.Анкета.....	8
3.Акт обследования.....	13
4.Территория, прилегающая к зданию.....	18
5.Входы, выходы в здание.....	20
6.Пути движения внутри здания.....	22
7.Зоны целевого назначения.....	25
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	38
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	30
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	31
11.Система информации на объекте.....	34


Приложения:

1. Поэтажные планы.....
2. Паспорт БТИ.....
3. План эвакуации.....
4. План – схема местности.....
5. Схема безопасного маршрута к МБОУ Кинделинской СОШ.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
Карпушкина Г.В.
«10» мая 2008 г.


План здания Кинделинской средней школы 1 этаж





«Утверждаю»
Директор школы
Карпушкина Г.В.
«10» мая 2008г.

**План здания
Кинделинской средней школы
2 этаж**




М А С Ш Т А Б 1 : 2 0 0

Согласованно
начальник отдела пожарной деятельности
по Ташлинскому району

Утверждаю
Директор МОУ «Кинделинская СОШ»
Г.В. Карлушкина

План эвакуации МОУ «Кинделинская СОШ» 1 этаж.



- Кнопка экстренного срабатывания
- Основной путь эвакуации
- Запасный путь эвакуации
- Телефон
- Огнетушитель
- Распределительный щит
- Эвакуационный выход
- Медицинская аптечка
- Вы находитесь здесь
- Пульт сигнализации


Памятка «Порядок действий при пожаре»

1. Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01, 2-13-66, 010101
2. Назвать адрес, место пожара, свою фамилию
3. Сообщить о случившемся руководителю учреждения
4. Принять меры по эвакуации детей и сотрудников
5. Тушить пожар имеющимися средствами
6. При необходимости оказать помощь пострадавшему

Ответственный за пожарную безопасность _____

Утверждаю
 Директор МОУ «Кинделинская СОШ»
 / *Г.В. Карпушкина* / Г.В. Карпушкина

План эвакуации МОУ «Кинделинская СОШ» 2 этаж.




-  Кнопка экстренного срабатывания
-  Основной путь эвакуации
-  Запасный путь эвакуации
-  Телефон
-  Огнетушитель
-  Распределительный щит
-  Эвакуационный выход
-  Медицинская аптечка
-  Вы находитесь здесь
-  Пульт сигнализации

Памятка «Порядок действий при пожаре»

1. Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01, 2-13-66, 010101
2. Назвать адрес, место пожара, свою фамилию
3. Сообщить о случившемся руководителю учреждения
4. Принять меры по эвакуации детей и сотрудников
5. Тушить пожар имеющимися средствами
6. При необходимости оказать помощь пострадавшему

Ответственный за пожарную безопасность _____



Состав объекта

№ на плане (литера)	Наименование зданий, сооружений	Назначение	Год постройки	Параметр		Площадь застройки (кв. м.)	Инвентаризационная		Инвентарный номер бух. учета	Балансовая стоимость (руб.)
				Единица измерения	Количество		восстановительная стоимость	действительная стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В	Кинделинская средняя (полная) школа	Нежилое здание	1963	-	-	957,3	7409390,0	5408837,0	-	-

Сведения о правообладателях объекта

Дата записи	Субъект права	Правоустанавливающие документы	Доля
1	2	3	4
25.10.2013	Администрация МО Ташлинский район	1. Постановление № 35-п от 23.03.2001г.	Все

Экспликация площади земельного участка (кв. м)

По документам кв.м	Фактическая	Площадь участка					8	9
		По фактическому использованию						
		Застроенная		Незастроенная				
		здания (строения)	сооружения	грунт	зеленые насаждения	дороги, проезды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32000	32000	957,3	-	-	-	-	-	-

Отметки об обследованиях

Дата обследования	Ф.И.О. Подпись исполнителя	Ф.И.О. Подпись проверяющего
25.10.2013г.	Сергеева Т.Ю.	Королькова И.В.

Инвентарная карточка на здание (основную пристройку)

I. Общие сведения

Инвентарный номер	Наименование	Назначение	№№ на плане (литера)	Группа капитальности	Адрес (местоположение)	Примечание
53:251:002: 000955360	Кинделинская средняя (полная) школа	Нежилое здание	В	II	Оренбургская обл., Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1	-

Год постройки	Год последнего кап. ремонта	Этажность		Площадь в кв. м			
		надземная	подземная	застройки	общая	основная	вспомогательная
1963	-	2	-	957,3	1202,4	871,8	330,6

II. Исчисление площадей и объемов частей здания (строения)

(подвалов, полуподвалов, пристроек и т.п.)

Наименование части строения или пристройки	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь, кв. м	Высота, м	Объем, куб. м
1	2	3	4	5
Основное здание В	9,95 x 54,90 + 9,25 x 22,84	546,3 411,0	8,00 4,00	4370 1644
Итого:	22,96 x 8,70	957,3		6014

III. Благоустройство здания (строения), кв. м

Отапливаемая площадь	Тип отопления	Водопровод	Канализация	Электроснабжение	Централизованное горячее водоснабжение	Газоснабжение	Лифт (штук)		Мусоропровод		
							грузопассажирский	пассажирский			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1202,4	местн	1202,4	1202,4	1202,4	-	-	-	-	-	-	-

IV. Определение инвентаризационной стоимости объектов в ценах (1969) года, руб.

(расчет или разделение балансовой стоимости по просьбе заказчика)



№ сборника	№ таблицы	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы измерения	Поправки			Стоимость с поправками	Восстановительная стоимость	Износ %	Действительная стоимость
					6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	25д	Куб.м	6014	20,8	1,07	0,952	1,08	22,9	137721,0 x К = 53,8 7409390,0	27	100536,0 x К = 53,8 5408837,0

V. **Описание конструктивных элементов и определение процента износа**
Лит. В

№ п.п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов	Техническое состояние элементов	Удельные веса по таблице	Цен. коэффициенты	Уд. вес после применения цен. коэфф.	Коэффициенты завершения.	Факт. уд. веса с поправками	Процент износа элементов	Процент износа (гр. 9 х гр. 10) / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент	Ленточный каменный	удовл.	9	1	9	1	9	40	3,6
2	Стены, перегородки	Кирпичные	удовл.	21	1	21	1	21	40	8,4
3	Перекрытия и покрытия	Сборный железобетонный настил	удовл.	14	1	14	1	14	30	4,2
4	Кровля, крыша	двускатная, шифер	удовл	4	1	4	1	4	40	1,6
5	Полы	Бетонные, плитка	Удовлетворительное	8	1	8	1	8	30	2,4
6	Проемы: оконные дверные ворота	Стеклопакеты пластиковые Деревянные, металл., Пластик, --	хорошее	10	1	10	1	10	10	1
7	Отделочные работы Нар отделка	Штукатурка, окраска	хорошее	16	1	16	1	16	10	1,6
7	Санитарно-технические работы и электроосвещение	Электроосвещение, водоснабжение, канализация-центральные, отопление местное газовое	Удовлетворительное	9	1	9	1	9	20	1,8
8	Прочие работы	Отмостка бетонная	Удовлетворительное	9	1	9	1	9	30	2,7
		Итого:		100		100		100		27,3

%износа= (100x27,3):100= 27%

Отметки об обследовании

Дата обследования	Ф.И.О. Подпись исполнителя	Ф.И.О. Подпись проверяющего
25.10.2013г.	Сергеева Т.Ю.	Королькова И.В..
		

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения: Кинделинская средняя (полная) школа

расположенного по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Советская, 1

Дата записи	Этажи (начиная с 1 этажа)	Литера по плану	Номер помещения (квартиры, торгового коридора)	Номер по плану строения (комнаты, кухни, коридоры)	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т.д.	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в том числе предназначенная под помещение					
						Административные		Торговые		Итого (по квартире, этажу, строению)	Высота помещения по внутреннему обмеру
						основная	вспомогательная	основная	вспомогательная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.10.13		В									
	1			1	тамбур		2,9				3,70
				2	тамбур		2,9				3,70
				3	холл		77,5				3,70
				4	кабинет	14,0					3,70
				5	класс	47,3					3,70
				6	кабинет	15,4					3,70
				7	класс	33,8					3,70
				8	лест.площадка		13,4				3,70
				9	учительская	47,1					3,70
				10	мастерские	53,3					3,70
				11	лаборантская	39,6					3,70
				12	туалет		4,4				3,70
				13	коридор		17,1				3,70
				14	коридор		45,1				3,70
				15	тамбур		2,7				3,70
				16	коридор		43,8				3,70
				17	спортзал	162,2					7,70
				18	снарядная	16,5					3,70
				19	лест.площадка	13,3					3,70
				20	класс	50,0					3,70
				21	класс	50,1					3,70
				22	кабинет	14,4					3,70
					Итого по первому этажу:	557,0	209,8			766,8	
	2			1	лаборантская	19,3					3,50
				2	класс	64,4					3,50
				3	кабинет	15,6					3,50
				4	информационный центр	14,7					3,50
				5	класс	52,0					3,50
				6	класс	50,1					3,50
				7	класс	48,6					3,50
				8	класс	50,1					3,50
				9	коридор		120,8				3,50
					Итого по второму этажу:	314,8	120,8			435,6	
					Итого по зданию:	871,8	330,6			1202,4	

ЧЕРТЕЖ
прилегающих к МБОУ Кинделинская СОШ улиц и крупных объектов

